



» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002436855
Besichtigt am:	06.05.2026 12:24
Berichts-Nr:	10557181
FIN:	TMBLN7NS1M8038247

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVV
Erstzulassungsdatum:	03.03.2021
Laufleistung:	141.321 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Doppelton-Signalhorn
"SOUND SYSTEM CANTON"	Drehstromgenerator 180 A
"Sportpaket"	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
"SUNSET"	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
12 Volt-Steckdose(n)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
2 Leseleuchten vorn	Dynamiklenkung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Ebener Ladeboden hinten
3 Schlüssel	ECO-Funktion
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail	-
Grundmotor: T6F	Einparkhilfe vorn und hinten
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der	ESC
Seitenverkleidung	Fahrerkniefahrer
Ablageschale am Dachhimmel	Fahrerkniefahrer
Abwicklung Serie	Fahrprofilwahl und hydr. Dämpferregelung
Allradantrieb	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Fertigungsablauf Standard
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Feststellbremse
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch	Formteilhimmel ungeteilt
auslösbar	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel links, konvex	Fußhebelwerk
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar,	Fußmatten vorn und hinten
elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumleuchte
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine
Betriebserlaubnis Nachtrag	Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bordwerkzeug und Wagenheber	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Businesspaket Columbus	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DAB - Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dachreling, schwarz	Kategorie 0
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Kessy Full
Dekor-Einlagen, Carbon	

Kindersicherung, manuell	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klimakomfortscheibe	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortausstattung	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter	Ohne Lichtassistent
Kurzheck	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrakter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Seitenschutzleiste
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sonder-Maßnahmen
Leichtmetallr{der 7J x 19 "TRIGLAV" Anthrazit	Ohne Sonnenschutzrollo
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurhalteassistent
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Adapter	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Navi Columbus + Web radio	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netztrennwand	REAR VIEW CAMERA MID, LED SBBR High
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Region
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notrufsystem eCall	Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Alu/Chrom-Paket	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Aufkleber und Embleme	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Durchladeeinrichtung	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schmales Notrad
 Schriftzugsatz Schwarz
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servoschließung Heckklappe
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Suedia
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Soundpaket "branded"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfand Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Verkehrszeichenerkennung (Multifunktionskamera im Spiegel)
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	145/85 R 18 103 M	5,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Stoßfänger hinten mitte	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen
5	Kotflügelzierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
6	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Aussenspiegel Blinker links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS1M8038247

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




3 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




4 - Stoßfänger hinten mitte - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen



5 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen



6 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



7 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




9 - Aussenspiegel Blinker links - Kratzer - Ersetzen





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

