

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLN7NS8R8020416
Дата поставки:	2023-12-18
Наступний Технічний огляд	2027-12
Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-12
Тип	NS759Z

Історія

Показати 100  записів



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

[Усі](#)[Гарантійні зобов'язання](#)[Технічне обслуговування](#)[Цифровий сервісний план](#)[Рекламації](#)[Сторно](#)

Оглядова копія

Цифровий
сервісний план ▼

Термін прийомки :
2026-03-11

Пробіг :
119716

Номер
замовлення .:
526444-00

Підтвердження
сервісного
обслуговування :
Огляд із заміною
масла

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Фільтр для пилу та пилку
2	34015570	Олива для коробки передач
3	01400050	Сервіс гальмівної рідини
4	01575550	Олива для муфти повного приводу



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2026-03-11Пробіг :
119721Номер
замовлення :
52644400Номер рахунку .:
380127920Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	ПЕРЕВІРКА WSS	Візуально огляньте лобове скло	-	0000		0
2	СМОКТАТИ	Дякую за пилососіння простору для ніг, оцінка [value].	-	0000		0
3	ПРАЛЬНЯ	Дякую за спідню білизну вартістю 9 євро.	-	0000		0
4	01030020	Огляди із заміною масла.	X	0000		0
5	51582950	Очищення пленумної камери	-	0000		0
6	34015570	Заміна оливи в коробці передач	-	0000		0
7	01400050	Сервіс гальмівної рідини.	X	0000		0
8	85185550	Замінений пиловий та пилковий фільтри	-	0000		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
9	01575550	Заміна оливи в муфті повного приводу	-	0000		0
10	92272050	Щітка склоочисника знята + встановлена	-	0000		0
11	92431950	Щітка склоочисника RWW знята + встановлена	-	0000		0
12	01500010	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
13	27068950	Акумулятор заряджений	-	0000		0
14	94151661	2x регулювання фар.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
2	№ 90813202	Болт	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	WHT000729A	Болт	3.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
4	ВЛО	ДОВГОСЛІБНИЙ 0W30 50400-50700	5.50	Ф	ВЛАСНИЙ	PE		0
5	Г 055529A2	Олія	6.00	У	ВЛАСНИЙ	04		0
6	№ 0438092	ущільнювальне кільце	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
7	№ 90965401	Болт	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
8	Б 000ДС	ГАЛЬМІВНИЙ ДИМОХОД	1.00	У	ВЛАСНИЙ	02		0
9	5Q0819669	Фільтр	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
10	№ 90281802	Болт	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
11	№ 91082701	БОЛТ	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
12	Г 065175A2	Олія	1.00	У	ВЛАСНИЙ	08		0

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
13	566998001	НЕЗАБРАНЕ ЛЕЗО	1.00	У	ВЛАСНИЙ	13		0
14	565955425A	НЕЗАБРАНЕ ЛЕЗО	1.00	У	ВЛАСНИЙ	13		0

[Усі](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Претензія

Термін прийомки :
2025-12-16Пробіг :
106705Номер
замовлення :
2025514275BA-ID :
197166907

Претензія клієнта

Початкові труднощі

Код клієнта

Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Електрика > напруга занадто низька

Визначення СТО

Кодекс СОР

Ремонт згідно з ТРІ

Запасна частина для усунення несправності

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-12-16Пробіг :
106705Номер
замовлення :
2551427503Номер рахунку .:
510074433

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Номер транзакції 2503985131	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-12-16Пробіг :
106705Номер
замовлення :
2551427502Номер рахунку .:
510074453

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330000	Правила щодо попередження нещасних випадків.	-	0000		0

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-12-16Пробіг :
106705Номер
замовлення :
2551427501Номер рахунку .:
510074432

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Номер транзакції 2503982320	-	0000		0
2	27061900	Акумулятор знятий + встановлений	-	0000		0
3	27065550	Заміна батареї	-	0000		0
4	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
5	27068950	Акумулятор заряджений	-	0000		0
6	27060100	Акумулятор перевірено	-	0000		0
7	01010099	безкоштовне прання	-	0000		0

Деталі

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915089V	САКУМУЛЯТОР	1.00	C	ВЛАСНИЙ	03		0

Претензія

Термін прийомки :
2025-09-10Пробіг :
89657Номер
замовлення :
673404-00BA-ID :
193317944

Претензія клієнта	Масажне сидіння (ліве) без функції
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування сидіннями, багатомісним сидінням, підлокітниками, 1-й ряд > Масажер сидіння, 1-й ряд > Функціональність > не працює
Визначення СТО	[2072261/3 Функцію масажу поперекової опори не можна ввімкнути]
Кодекс COT	Ремонт згідно з TPI
Запасна частина для усунення несправності	5WA-881-879-B-

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план ▼

Термін прийомки :
2025-09-10

Пробіг :
89657

Номер
замовлення .:
660484-00

Підтвердження
сервісного
обслуговування :
Огляд із заміною
масла

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Фільтр дизельного палива
2	23245550	Елемент очищувача повітря

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-09-10Пробіг :
89662Номер
замовлення :
66048400Номер рахунку .:
380118840

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	VLO1	ДОВГОСЕРЕДНІЙ III 50400/50700	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	РЕ		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-09-10Пробіг :
89662Номер
замовлення :
66048400Номер рахунку .:
380118841Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	ПЕРЕВІРКА WSS	Візуально огляньте лобове скло	-	0000		0
2	СМОКТАТИ	Дякую за пилососіння простору для ніг, оцінка [value].	-	0000		0
3	ПРАЛЬНЯ	Дякую за спідню білизну вартістю 9 євро.	-	0000		0
4	01030020	Огляди із заміною масла.	X	0000		0
5	51582950	Очищення пленумної камери	-	0000		0
6	23245550	Замінений елемент повітряного фільтра	-	0000		0
7	20345550	Замінений паливний фільтр для дизельного палива	-	0000		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
8	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
9	27068950	Акумулятор заряджений	-	0000		0
10	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
11	94151650	Фари відрегульовані	-	0000		0
12	92272050	Щітка склоочисника знята + встановлена	-	0000		0
13	92431950	Щітка склоочисника RWW знята + встановлена	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
2	№ 90813202	Болт	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	WHT000729A	Болт	3.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
4	ВЛО	ДОВГОСЛІБНИЙ 0W30 50400-50700	5.50	Ф	ВЛАСНИЙ	РЕ		0
5	5Q0129620D	Повітряний фільтр	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
6	5Q0127177	Фільтри	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
7	566998001	НЕЗАБРАНЕ ЛЕЗО	1.00	У	ВЛАСНИЙ	13		0
8	565955425A	НЕЗАБРАНЕ ЛЕЗО	1.00	У	ВЛАСНИЙ	13		0
9	VLO1	ДОВГОСЕРЕДНІЙ III 50400/50700	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	РЕ		0

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-09-10Пробіг :
89657Номер
замовлення :
67340400Номер рахунку .:
380120070Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
2	27068950	Акумулятор заряджений	-	0000		0
3	72011900	Переднє сидіння зняте + встановлено	-	0000		0
4	72341951	Поперекова опора знята + встановлена	-	0000		0
5	72340199	Перевірте поперекову підтримку	-	0000		0

Деталі

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	№ 90911301	Кліп	4.00	У	ВЛАСНИЙ	03		0
2	№ 0152612	Кліп	20.00	У	ВЛАСНИЙ	03		0
3	5WA881879B	Підтримка	1.00	У	ВЛАСНИЙ	08		0
4	WHT002796B	Болт	4.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
5	8S8898955	ДЕТАЛІ	1.00	У	ВЛАСНИЙ	08		0
6	№ 0385012	Розірваний язик	2.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Претензія

Термін прийомки :
2025-05-19Пробіг :
72900Номер
замовлення :
637593-00BA-ID :
189026785

Претензія клієнта

Блимає індикатор тиску в шинах

Код клієнта

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи попереджувальної індикації > Попереджувальна індикація зниження тиску в шинах > Функціональність > спрацьовує

Визначення СТО

Кодекс СОР

Ходова частина > Колеса, шини, система контролю тиску в шинах > Блок керування сис-ми контролю тиску в шинах > Функціональність > не працює

Запасна частина для усунення несправності

5Q0-907-273-F-



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-05-19Пробіг :
72900Номер
замовлення :
63759300Номер рахунку .:
380113424Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
2	27068950	Акумулятор заряджений	-	0000		0
3	63691901	Знято + встановлено кришку заднього бампера	-	0000		0
4	44341950	Блок керування для ТРС знято + встановлено	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
---	-------	------------	-----------	--------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	-------



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0907273F	БЛОК КЕРУВАННЯ	1.00	У	ВЛАСНИЙ	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-02-03

Пробіг :
59999

Номер
замовлення :
73865600

Номер рахунку .:
380110156

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500010	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
2	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-01-14

Пробіг :
57716

Номер
замовлення :
61139600

Номер рахунку .:
380106727

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	VLO1	ДОВГОСЕРЕДНІЙ III 50400/50700	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	РЕ		0
2	Z 10528301	CR2032	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ			0

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Претензія ▼

Термін прийомки :
2025-01-13Пробіг :
57716Номер
замовлення :
738656-00BA-ID :
184130502

Претензія клієнта

Відображаються різні повідомлення про помилки, такі як помилки освітлення, дорожніх знаків та помилки системи відстеження.

Код клієнта

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо вимкнення лампи > Функціональність > спрацьовує без причини

Визначення СТО

Кодекс СОР

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Комбінація приладів, індикація, екрани > Комбінація приладів

Запасна частина для усунення несправності

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Цифровий
сервісний план ▼

Термін прийомки :
2025-01-13

Пробіг :
57716

Номер
замовлення .:
611396-00

Підтвердження
сервісного
обслуговування :
Огляд із заміною
масла

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Фільтр для пилу та пилку
2	60480250	Злив води



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2025-01-13Пробіг :
57730Номер
замовлення :
61139600Номер рахунку .:
380106732Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01200000	Безпосередній прийом.	-	0000		0
2	ПЕРЕВІРКА WSS	Візуально огляньте лобове скло	-	0000		0
3	СМОКТАТИ	Дякую за пилососіння простору для ніг, оцінка [value].	-	0000		0
4	ПРАЛЬНЯ	Дякую за спідню білизну вартістю 9 євро.	-	0000		0
5	01030020	Огляди із заміною масла.	X	0000		0
6	85185550	Замінений пиловий та пилковий фільтри	-	0000		0
7	60480250	Перевірено злив води	-	0000		0
8	51582950	Очищення пленумної камери	-	0000		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет	
9	01500050	GFF/Керовані функції.	-	0000		0	
10	94151650	Фари відрегульовані	-	0000		0	
11	01330050	Правила щодо попередження нещасних випадків.	-	0000		0	
12	92272050	Щітка склоочисника знята + встановлена	-	0000		0	
13	92431950	Щітка склоочисника RWW знята + встановлена	-	0000		0	
14	44052052	Колеса зняті + встановлені	-	0000		0	
15	46362050	Гальмівні колодки, передні дискові, рем.+встановлення	-	0000		0	
16	44052052	Колеса зняті + встановлені	-	0000		0	
17 років	01500050	GFF/Керовані функції.	-	0000		0	
18 років	27068950	Акумулятор заряджений	-	0000		0	



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
19 років	46382050	Гальмівні колодки, задні дискові, рем.+встановлення	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
2	№ 90813202	Болт	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
3	WHT000729A	Болт	3.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
4	ВЛО	ДОВГОСЛІБНИЙ 0W30 50400-50700	5.50	Ф	ВЛАСНИЙ	РЕ		0
5	5Q0819669	Фільтр	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
6	566998001	НЕЗАБРАНЕ ЛЕЗО	1.00	У	ВЛАСНИЙ	13		0

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	565955425A	НЕЗАБРАНЕ ЛЕЗО	1.00	У	ВЛАСНИЙ	13		0
8	5Q0698151AJ	БРОК ЛІНІНГ	1.00	У	ВЛАСНИЙ	02		0
9	WHT010085	БОЛТ	4.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
10	3Q0698451J	ПІДКЛАДКА	1.00	У	ВЛАСНИЙ	02		0
11	VLO1	ДОВГОСЕРЕДНІЙ III 50400/50700	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	PE		0
12	Z 10528301	CR2032	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ			0



Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки :
2024-08-06

Пробіг :
33700

Номер
замовлення :
2024508929

BA-ID :
178817562

Претензія клієнта	Повідомлення про помилку на дисплеї: Порада щодо ECO, будь ласка, закрийте вікна. Однак заднє ліве вікно закрито і ним не можна керувати. Ним не можна керувати за допомогою панелі керування на дверях водія або перемикача на задніх дверях.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Відчинення та зачинення вікон, обігрів скла > Склопідйомник, з електроприводом > Автоматика опускання скла вікна > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Кодекс СОР	
Запасна частина для усунення несправності	



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план ▼

Термін прийомки :
2024-06-19

Пробіг :
26604

Номер
замовлення .:
562171-00

Підтвердження
сервісного
обслуговування :
Огляд із заміною
масла

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883550	Відновлювач



Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2024-06-19

Пробіг :
26608

Номер
замовлення :
56217100

Номер рахунку .:
380096162

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	ADBLUE	Відновлювач протестовано та додано	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	VLO1	ДОВГОСЕРЕДНІЙ III 50400/50700	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	РЕ		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2024-06-19

Пробіг :
26608

Номер
замовлення :
56217100

Номер рахунку .:
380096163

Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	ПЕРЕВІРКА WSS	Візуально огляньте лобове скло	-	0000		0
2	СМОКТАТИ	Дякую за пилососіння простору для ніг, оцінка [value].	-	0000		0
3	01030020	Огляди із заміною масла.	X	0000		0
4	60480250	Перевірено злив води	-	0000		0
5	92272050	Щітка склоочисника знята + встановлена	-	0000		0
6	92431950	Щітка склоочисника RWW знята + встановлена	-	0000		0
7	ADBLUE	Відновлювач протестовано та додано	-	0000		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
8	ЗАМІННИЙ ДВИГУН	Альтернативна мобільність	-	0000		0
9	ЗАМІННИЙ ДВИГУН	прохідний товар §10 абзац 1 ПДВ	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
2	№ 90813202	Болт	1.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
3	WHT000729A	Болт	3.00	У	ВЛАСНИЙ	01		0
4	ВЛО	ДОВГОСЛІБНИЙ 0W30 50400-50700	5.50	Ф	ВЛАСНИЙ	РЕ		0
5	566998001	НЕЗАБРАНЕ ЛЕЗО	1.00	У	ВЛАСНИЙ	13		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
6	565955425A	НЕЗАБРАНЕ ЛЕЗО	1.00	У	ВЛАСНИЙ	13		0
7	VLO1	ДОВГОСЕРЕДНІЙ III 50400/50700	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	РЕ		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки :
2024-01-22

Пробіг :
4813

Номер замовлення .:
2024500309

Підтвердження сервісного обслуговування :

#		
1	Опис	
2	Прим.	Виконано 91GF Crit.01

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Претензія

Термін прийомки :
2024-01-08Пробіг :
6594Номер
замовлення :
2024500309BA-ID :
171150801

Претензія клієнта

Несправність системи гучного зв'язку: водія дуже погано/тихо чує інший співрозмовник (ОСОБЛИВО ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ!).

Код клієнта

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону > Ведення розмови > Відтворення звуку розмови у співбесідника > Шуми, коливання > спотворений звук

Визначення СТО

Замінено на тестовий мікрофон. Блок керування більше не доступний, мікрофон замінено.

Кодекс СОР

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Телефонія > Мікрофон пристрою гучного зв'язку > Шуми, коливання > занадто тихо

Запасна частина для
усунення несправності

3b0-035-771-b-

[Усі](#)[Гарантійні зобов'язання](#)[Технічне обслуговування](#)[Цифровий сервісний план](#)[Рекламації](#)[Сторно](#)[Оглядова копія](#)

Претензія

Термін прийомки :
2024-01-08Пробіг :
6594Номер
замовлення :
2024500309BA-ID :
171127190

Претензія клієнта

Камера заднього виду (вимкнена)

Код клієнта

Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Зображення з камери асистента заднього ходу > Функціональність > не вмикається/не підключається

Визначення СТО

Калібрування не вдалося, але все інше гаразд, і система справна. Інформація від виробника.

Кодекс СОР

Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Блок керування камерою огляду навколишнього середовища > Блоки керування, сервіси > невідповідність ПЗ

Запасна частина для усунення несправності

5q0-907-556-e-



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2024-01-08

Пробіг :
6594

Номер
замовлення :
2450030903

Номер рахунку .:
514015369

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
2	96201900	Знято + встановлено внутрішнє освітлення	-	0000		0
3	91571950	Мікрофон знятий + встановлений	-	0000		0
4	91572599	Мікрофон замінено	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3B0035711B	Мікрофон	1.00	C	ВЛАСНИЙ	06		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2024-01-08

Пробіг :
6594

Номер
замовлення :
2450030902

Номер рахунку .:
514015368

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500010	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
2	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2024-01-08

Пробіг :
6594

Номер
замовлення :
2450030901

Номер рахунку .:
514015367

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
2	90841900	ЕБУ камери кругового огляду знято + встановлено	-	0000		0
3	90845550	Замінений блок керування камерою кругового огляду	-	0000		0
4	91431500	Налаштовано камеру заднього виду	-	0000		0
5	90831500	Налаштовано камеру огляду області	-	0000		0

Деталі



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0907556D	КОНТРОЛЬ.	1.00	C	ВЛАСНИЙ	08		0

Цифровий
сервісний план ▼

Термін прийомки :
2023-12-14

Пробіг :
15

Номер
замовлення .:
2023022856

Підтвердження
сервісного
обслуговування :
Перевірка
доставки

#		
1	Опис	Перевірка доставки
2	Прим.	



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки :
2023-10-12

Пробіг :
15

Номер
замовлення :
2023022856

BA-ID :
170321802

Претензія клієнта

Код клієнта

Визначення СТО

Кодекс СОТ

Запасна частина для усунення несправності

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Рахунок

Термін прийомки :
2023-10-12Пробіг :
15Номер
замовлення :
2302285602Номер рахунку .:
110246713

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	заміна шин	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	236558H05BRTR4	OZ-WKR-BRI 235/55/18	4.00	C	ВЛАСНИЙ	19 років		0
2	5Q0998270F	РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ	1.00	C	ВЛАСНИЙ	03		0

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2023-10-12Пробіг :
15Номер
замовлення :
2302285602Номер рахунку .:
110245561

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	заміна шин	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	236558H05BRTR4	OZ-WKR-BRI 235/55/18	4.00	C	ВЛАСНИЙ	19 років		0
2	5Q0998270F	РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ	1.00	C	ВЛАСНИЙ	03		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2023-10-12Пробіг :
15Номер
замовлення :
2302285606Номер рахунку .:
116067482

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66552001	Корпуси електричних дзеркал, ремонт+встановлення	-	0000		0
2	99999997	Пофарбовані корпуси дзеркал	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2023-10-12Пробіг :
15Номер
замовлення :
2302285605Номер рахунку .:
110244858

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Пофарбовані корпуси дзеркал	-	0000		0

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[СТОРНО](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2023-10-12Пробіг :
15Номер
замовлення :
2302285604Номер рахунку .:
116067440

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	XC3008	Кріплення вантажу	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	62		0
2	566061502A	КИЛИМОК для підлоги	1.00	С	ВЛАСНИЙ	19 років		0
3	565061512A	КИЛИМОК для підлоги	1.00	С	ВЛАСНИЙ	19 років		0
4	565061163A	ПІДЛОГА	1.00	С	ВЛАСНИЙ	19 років		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2023-10-12Пробіг :
15Номер
замовлення :
2302285601Номер рахунку .:
116067439

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Перевірка доставки.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	I 093100	ЖИЛЕТ ВИСОКОЇ ВІДОБРАЖНОСТІ	5.00	Ф	ВЛАСНИЙ	68		0
2	I 093113	Аптечка першої допомоги	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	68		0
3	I 093093	ВАРНДРЕЙСЦ	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	68		0
4	S01D	Shell AV-L 0W-30	1.00	Ф	ВЛАСНИЙ	90		0



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип вірусу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
5	G JZW164DS	Економічне лобове скло	1.00	C	ВЛАСНИЙ	04		0
6	Г 12E100ДС	Концентрат охолоджувальної рідини	0,25	C	ВЛАСНИЙ	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки :
2023-10-12Пробіг :
15Номер
замовлення :
2302285603Номер рахунку .:
110245485

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	04140155	UVV §57 Абс. 1 BGV D29 Лізинг	-	0000		0

Записи з 1 по 37 із 37 записів (відфільтровано з 38 записів)

[Попередня](#)

1

[Наступна](#)