

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ:	TMBLR9NPXM7023067	Наступний Технічний огляд	2028-01	Тип	3V559Z
Дата поставки:	2021-01-20	Наступна перевірка шкідливих викидів	2028-01		

Історія

Показати записів

	<input type="text" value="УСІ"/>	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	СТОРНО	ОГЛЯДОВА КОПІЯ
Цифровий сервісний план 	Термін прийомки: 2026-01-06	Пробіг: 158574	Номер замовлення: 287879	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change			
Дод. роботи							
	#	Номер	Опис				
	1	60480250	Water drain				
	2	90352550	Data bus control unit				
	3	01400050	Brake fluid service				
	4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling				

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-01-05Пробіг:
158578Номер замовлення:
287879Номер рахунку.:
381001Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	010060	AU-Service Benziner / Diesel AK	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
5	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
7	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
8	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
9	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
10	60480250	Water drain checked	-	0000		0
11	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
12	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	00000HU	HU - GEBÜHREN - Hauptuntersuchung G	1.00		OWN			0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	1EWAGEN	Ersatzwagenpauschale CAS-WE25	2.00		OWN			0
4	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
5	3Q0698451M	BR. LINING	1.00	S	OWN	02		0
6	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
9	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
10	BRE01000NPN	BREMSFL 1L	1.00		6			0
11	G 052164M2	Cleaner	1.00	C	OWN			0
12	G 065175A2	OIL	1.00	S	OWN	08		0
13	G S55545S1EUR	Motoröl 0W30 Longlife III (5.50	C	OWN			0
14	N 10648301	Bolt	4.00	C	OWN	01		0
15	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
16	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
17	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	01		0
18	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01		0
19	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0
20	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
21	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-10-06Пробіг:
151754Номер замовлення:
284566Номер рахунку.:
378607

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	70921912	Tailgate trim panel removed+install	-	0000		0
4	91431500	Reversing camera adjusted	-	0000		0
5	91431951	Reversing camera removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	1EWAGEN	Ersatzwagenpauschale	2.00		OWN			0
2	566827566B	PICKUP	1.00	C	OWN	08		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-09-30Пробіг:
155000Номер замовлення:
284566BA-ID:
194094067

Претензія клієнта	360 Kamera ohne Funktion
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-09-08Пробіг:
149236Номер замовлення:
282772Номер рахунку.:
377859

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	28841933	Glow plug removed+installed	-	0000		0
4	91962699	Update MIB-Steuergerät	-	0000		0
5	96771900	Stop-start switch removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L905061C	GLOW PLUG	1.00	S	OWN	04		0
2	1EWAGEN	Ersatzwagenpauschale	2.00		OWN			0
3	3V0905217A WHS	SWITCH	1.00	C	OWN	15		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-28Пробіг:
1Номер замовлення:
3358302Номер рахунку.:
17613

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	Fejlsøgn	Fejlsøgning	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-28Пробіг:
146803Номер замовлення:
3358290Номер рахунку.:
17623

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	2 nye fo	2 nye fordæk monteret uden beregnin	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	1823545CONT98Y	SOMMERDÆK	2.00		6			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-02-18Пробіг:
128043Номер замовлення:
274146BA-ID:
185802839

Претензія клієнта	Unterlagen zur Mob
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-02-18Пробіг:
128043Номер замовлення:
274146Номер рахунку.:
373039Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	C90214J0	Abschleppen Skoda Fremdleistung	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-02-18Пробіг:
128050Номер замовлення:
274152Номер рахунку.:
372679

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27060150	Battery checked	-	0000		0
3	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
4	27065550	Battery replaced	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915089BC	BATTERY	1.00	C	OWN	03		0
2	1EWAGEN	Ersatzwagenpauschale CAS-WE49	3.00		OWN			0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2025-01-28Пробіг:
127574Номер замовлення.:
272139Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Рахунок

Термін прийомки:
2025-01-28Пробіг:
127578Номер замовлення:
272139Номер рахунку.:
372073Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	1EWAGEN	Ersatzwagenpauschale CAS-WE30	1.00		OWN			0
3	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
4	G 052164M2	Cleaner	1.00	C	OWN			0
5	G S55545S1EUR	Motoröl 0W30 Longlife III (5.50	C	OWN	11		0
6	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
7	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0

Рахунок

Термін прийомки:
2024-11-27Пробіг:
122506Номер замовлення:
270793Номер рахунку.:
370778

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	85541900	Rear air vent removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V0819203A GTA	AIR VENT	1.00	C	OWN	18		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-11-27Пробіг:
122508Номер замовлення:
269321Номер рахунку.:
370779

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10821950	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
2	34015575	Gearbox oil replaced	-	0000		0
3	92272099	2xWischerblatt vorn aus- u.eingebau	-	0000		0
4	92431999	Wischerblatt f RWA aus- u.einbauen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	1EWAGEN	Ersatzwagenpauschale CAS-WE13	2.00		OWN			0
2	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
3	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
4	G 055529A2	Oil	6.00	C	OWN	04		0
5	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01		0
6	N 90965401	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
7	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0

Цифровий сервісний план
▼Термін прийомки:
2024-01-26Пробіг:
97904Номер замовлення.:
256566Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480250	Water drain
2	20345550	Diesel fuel filter
3	23245550	Air cleaner element
4	01400050	Brake fluid service
5	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-26Пробіг:
97904Номер замовлення:
256566Номер рахунку.:
363034Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринци	Пакет
1	010060	AU-Service Benziner / Diesel AK	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
6	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
7	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
8	60480250	Water drain checked	-	0000		0
9	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
10	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопринци	Пакет
1	00000HU	HU - GEBÜHREN - Hauptuntersuchung G	1.00		OWN			0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	1EWAGEN	Ersatzwagenpauschale CAS-WE12	1.00		OWN			0
4	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
5	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01		0
7	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	01		0
8	BRE01000NPN	BREMSFL 1L	1.00		6			0
9	G 052164M2	Cleaner	1.00	C	OWN			0
10	G 060175A2	OIL	1.00	C	OWN	06		0
11	G S55545S1EUR	Motoröl 0W30 Longlife III (5.50	C	OWN	11		0
12	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
13	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
14	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	01		0

Цифровий сервісний план
▼Термін прийомки:
2023-08-31Пробіг:
87852Номер замовлення.:
250081Підтвердження сервісного
обслуговування:

#	Опис	Прим.
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 4855 Kriterium 02 durchgeführt.

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-21Пробіг:
87852Номер замовлення:
250079Номер рахунку.:
359088

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
4	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	00EWAGEN	Ersatzmobilität CAS-WE28	2.00		OWN			0
2	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
3	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
4	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
5	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
6	N 10648301	Bolt	4.00	C	OWN	01		0
7	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01		0
8	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0
9	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-09Пробіг:
87846Номер замовлення:
250081Номер рахунку.:
359095Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068999	Batterieladegerät anschließen	-	0000		0

Цифровий сервісний план
▼Термін прийомки:
2023-01-17Пробіг:
72097Номер замовлення.:
235842Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-09-09Пробіг:
61000Номер замовлення:
235839BA-ID:
157464939

Претензія клієнта	Kunde beanstandet: Kofferraumhalterung im Boden lässt sich nicht verriegeln.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Облицювання, покриття підлоги > Обшивка підлоги багажного відсіку > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Багажний відсік, елементи кріплення, тягово-зчіпний пристрій > Напрямні вантажної підлоги > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	3V9-861-412-WR-9

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-09-09Пробіг:
61000Номер замовлення:
235839BA-ID:
157464230

Претензія клієнта	Kunde beanstandet: Hauptnutzer lässt sich nicht anlegen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Процес реєстрації > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	[2058244/16 Registrierung des Škoda Connect Benutzers oder Hauptnutzers fehlgeschlagen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-09-09Пробіг:
61000Номер замовлення:
235839BA-ID:
152998128

Претензія клієнта	Kunde beanstandet: - Lautsprecher sporadisch o. F.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону > Ведення розмови > Передача звуку під час розмови через динамік автомобіля > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-09-09Пробіг:
61000Номер замовлення:
235839BA-ID:
152998094

Претензія клієнта	- GPS-Signal sporadisch nicht verfügbar
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Прийом GPS > Індикація сили сигналу GPS > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-09-09Пробіг:
61000Номер замовлення:
235839BA-ID:
152998281

Претензія клієнта	Kunde beanstandet: Travel-Assistent sporadisch o. F.
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент водіння > Активація асистента водіння > Керування автомобілем із допомогою асистента > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	Reparatur zurückstellen [2062172/15 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-09Пробіг:
72102Номер замовлення:
235842Номер рахунку.:
353424Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010199	UVV-Überprüfung	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
3	G 052164M2	Cleaner	1.00	C	OWN	02		0
4	G S55545S1EUR	Motoröl 0W30 Longlife III (5.50	C	OWN	11		0
5	N 10528301	Battery	2.00	C	OWN	01		0
6	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-09Пробіг:
72097Номер замовлення:
235839Номер рахунку.:
353425Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
6	70761900	Deckel f Ablage hinten aus- u.einge	-	0000		0
7	91620199	Elektroinstallation prüfen	-	0000		0
8	91962599	SG f Anzeige-Bedieneinheit prog.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V9861412 WR9	FLOORPLATE	1.00		OWN	18		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-09Пробіг:
72102Номер замовлення:
241432Номер рахунку.:
353422

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000087600G 9B9	UMBRELLA	1.00	C	OWN	19		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-12-16Пробіг:
30131Номер замовлення.:
224020Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480250	Water drain

Претензія

Термін прийомки:
2021-11-25Пробіг:
30131Номер замовлення:
224022BA-ID:
142757406

Претензія клієнта	Travel Assist spricht dauerhaft an
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху по смузі > Активація попередж.сигн. асистента руху по смузі за доп.вимикача > Функціональність > не працює
Визначення СТО	[2062172/9 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5E3-419-093-AT-VKH

Рахунок

Термін прийомки:
2021-11-25Пробіг:
30131Номер замовлення:
224022Номер рахунку.:
345154Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	48101950	Steering wheel removed+installed	-	0000		0
4	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0
5	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
6	91620199	Elektroinstallation prüfen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3419093ATVKH	STEERWHEEL	1.00	A	OWN	18		0
2	5E3419671 VKH	TRIM	1.00	A	OWN	18		0
3	N 90799102	Screw	1.00	A	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-25Пробіг:
30136Номер замовлення:
224020Номер рахунку.:
344193Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринци	Пакет
1	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	W01	Handwäsche - Aussenwäsche	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопринци	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	1EWAGEN	Ersatzwagenpauschale CAS-WE39	2.00		OWN			0
3	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
4	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
5	G 052164M2	Cleaner	1.00	C	OWN	02		0
6	G S55545S1EUR	Motoröl 0W30 Longlife III (5.50	C	OWN	11		0
7	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-01-27Пробіг:
11Номер замовлення:
398753Номер рахунку.:
369422

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринци	Пакет
1		Überführungskosten	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-01-04Пробіг:
11Номер замовлення:
396779Номер рахунку.:
851206

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринци	Пакет
1	19999999	NW ÜBERGABE	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопринци	Пакет
1	G 013A8J50	Coolant ad	3.00	C	OWN	2		0
2	2100000000	Glysantin	0.30		6			0
3	B 000750S0	BRAKEFLUID	3.00	C	OWN	2		0
4	7701369647	VERB.TASCHE O.LOG	1.00	R	6	03		0
5	2530	Mot.Oel 5W30 LLElf Solaris LLX50200	0.50	W	OWN	05		0
6	G 052164S0	CLEANER	0.50	C	6	2		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ						
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2021-01-04	Пробіг: 11	Номер замовлення: 397705	Номер рахунку.: 368843		
Робота						
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2020-12-17	Пробіг: 0	Номер замовлення.: 351780	Підтвердження сервісного обслуговування: Delivery inspection		
#						
1	Опис	Delivery inspection				
2	Прим.					

Записи з 1 по 36 із 36 записів (відфільтровано з 37 записів)