

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBJ9NE9K0138102	Наступний Технічний огляд	2026-02
Дата поставки:	2019-03-25	Наступна перевірка шкідливих викидів	2022-03
Тип	5E558D		

Історія

Показати записів

▼	Усі	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	ОГЛЯДОВА КОПІЯ			
Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2026-01-21	Пробіг: 176587	Номер замовлення.: 20260047	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)				
Дод. роботи								
#	Номер	Опис						
1	85185550	Dust and pollen filter						
2	20345550	Diesel fuel filter						
3	23245550	Air cleaner element						
4	01390050	Additional Inspection scope						
Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2024-01-17	Пробіг: 124359	Номер замовлення.: 10481035	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)				
Дод. роботи								
#	Номер	Опис						
1	34015570	Gearbox oil						
2	01400050	Brake fluid service						
3	01390050	Additional Inspection scope						
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2024-01-17 Деталі	Пробіг: 124366	Номер замовлення.: 10481035	Номер рахунку.: 1070181				
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	GEB 01	HU+AU PKW BIS 3,5T	1.00		6	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-17Пробіг:
124366Номер замовлення:
10481035Номер рахунку.:
1070079Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
5	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
6	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E1998001	Wip. blade	1.00	A	OWN	13		0
2	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	A	OWN	13		0
3	Z 093106A	VERBANDTAS	1.00	1	OWN	53		0
4	03N115562B	FILTERELEM	1.00	A	OWN	01		0
5	N 90813202	Bolt	1.00	A	OWN	01		0
6	WHT000729A	Bolt	3.00	A	OWN	01		0
7	OEL A05030	SUPERTRONIC K	4.70		6	00		0
8	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	A	OWN	02		0
9	N 90965401	Bolt	1.00	A	OWN	01		0
10	G 055529A2	Oil	6.00	A	OWN	04		0
11	N 0438092	seal ring	1.00	A	OWN	01		0
12	N 90215404	Screw	1.00	A	OWN	01		0

Цифровий сервісний
план ▼Термін прийомки:
2023-02-28Пробіг:
102907Номер замовлення.:
10381126Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-28Пробіг:
102913Номер замовлення:
10381126Номер рахунку.:
1070286

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
2	10981210	FAHRZEUG INNEN GESAUGT	-	0000		0
3	10981211	FAHRZEUG AUSSEN GEWASCHEN	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-28Пробіг:
102913Номер замовлення:
10381126Номер рахунку.:
1070285Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0819669	Od. filter	1.00	A	OWN	01		0

Цифровий сервісний
план ▼Термін прийомки:
2022-09-28Пробіг:
92374Номер замовлення.:
10281519Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Flexible oil change
service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-28Пробіг:
92381Номер замовлення:
10281519Номер рахунку.:
1071107Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL A05030 L	SUPERTRONIC K	4.70		6	00		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	A	OWN	01		0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	A	OWN	01		0
4	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	A	OWN	01		0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	A	OWN	01		0
6	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00	A	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-19Пробіг:
97096Номер замовлення:
10281276Номер рахунку.:
1070602

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-02-21Пробіг:
72000Номер замовлення:
10281092BA-ID:
145991895

Претензія клієнта	Kühlmittelpumpe undicht, festgestellt beim Service
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Моторний відсік > Негерметичність > виступила охолоджувальна рідина
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план ▼		Термін прийомки: 2022-02-21	Пробіг: 72000	Номер замовлення.: 10281092	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection
Дод. роботи					
#	Номер	Опис			
1	01400050	Brake fluid service			
2	01390050	Additional Inspection scope			

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-21Пробіг:
73430Номер замовлення:
10281092Номер рахунку.:
1070255

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060050	ET service .	-	0000		0
2	92272000	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431900	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
6	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
7	19501933	Coolant pump removed+installed	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	92601950	WWS reservoir removed+installed	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	10981210	FAHRZEUG INNEN GESAUGT	-	0000		0
12	10981211	FAHRZEUG AUSSEN GEWASCHEN	-	0000		0
13	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	GEB 01	HU PKW BIS 3,5T	1.00		6	00		0
2	8V0698151S	BRK LINING	1.00	A	OWN	02		0
3	WHT010085	BOLT	4.00	A	OWN	01		0
4	5Q0615301H	BRAKEDISC	2.00	A	OWN	02		0
5	N 10648301	Bolt	4.00	A	OWN	01		0
6	8V0615437	GEBER	1.00	A	OWN	03		0
7	N 90948802	bolt	4.00	A	OWN	01		0
8	5Q0615601C	BRAKEDISC	2.00	A	OWN	12		0
9	5Q0698451A	BR. LINING	1.00	A	OWN	02		0
10	N 91194501	Schraube	4.00	A	OWN	01		0
11	5E1998001	Wip. blade	1.00	A	OWN	13		0
12	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	A	OWN	13		0
13	N 10529501	Bulb	1.00	A	OWN	01		0
14	G 052164DS	SCHEIBENR. 1,0	1.00	A	OWN	02		0
15	OEL A05030	SUPERTRONIC K	0.50		6	00		0
16	N 91048804	Screw	0.00	A	OWN	01		0
17	1K6955651	Pump	0.00	A	OWN	04		0
18	443955465	Seal	0.00	A	OWN	08		0
19	038109454A	Collar nut	0.00	A	OWN	01		0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
20	5Q0955453R	Behaelter	1.00	A	OWN	06		0
21	431955465A	Seal	1.00	A	OWN	08		0
22	WHT010085	BOLT	4.00	A	OWN	01		0
23	G 052000S0	DIST.WATER	0.00	A	OWN	02		0
24	G 12E100S0	KUEHLMITTE	0.00	A	OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-21Пробіг:
73430Номер замовлення:
10281092Номер рахунку.:
1070254Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	A	OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-21Пробіг:
73430Номер замовлення:
10281092Номер рахунку.:
1049539

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	19501933	Coolant pump removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 91048804	Screw	7.00	A	OWN	01		0
2	1K6955651	Pump	1.00	A	OWN	04		0
3	443955465	Seal	1.00	A	OWN	08		0
4	038109454A	Collar nut	1.00	A	OWN	01		0
5	G 052000S0	DIST.WATER	30.00	A	OWN	02		0
6	G 12E100S0	KUEHLMITTE	20.00	A	OWN	02		0

						ОГЛЯДОВА КОПІЯ		
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-08-20	Пробіг: 59475	Номер замовлення.: 30074526	Підтвердження сервісного обслуговування: Flexible oil change service				
Рахунок	Термін прийомки: 2021-06-01	Пробіг: 59554	Номер замовлення: 30074526	Номер рахунку.: 32106073	Прим. Технічне обслуговування			
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0		
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WN	MOTORÖL 5W30 Longlife VW Norm 507.0	4.70		OWN			0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
Рахунок	Термін прийомки: 2021-05-31	Пробіг: 51410	Номер замовлення: 30074459	Номер рахунку.: 32103900				
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0		
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-02-10	Пробіг: 45953	Номер замовлення.: 30070577	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection				
Дод. роботи								
#	Номер	Опис						
1	85185550	Dust and pollen filter						

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-10Пробіг:
45959Номер замовлення:
30070588Номер рахунку.:
32100734

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	47771901	Vacuum hose removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	94671951	Foglight bulb removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10529501	Bulb	1.00	C	OWN	01		0
2	04L131051C	Schlauch	1.00	C	OWN	08		0
3	1560408	CR2025 Batterie	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-10Пробіг:
45959Номер замовлення:
30070577Номер рахунку.:
32100733Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0819653	Dust filt.	1.00	C	OWN	01		0
2	5701160	KÜHLMITTEL G13	0.30		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-02-10Пробіг:
30051Номер замовлення:
30061444Номер рахунку.:
32000791

Робота


#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64821950	Rear corner window removed+installe	-	0000		0
2	70731900	Rear door trim removed+installed	-	0000		0
3	99999999	Glasbruch entfernen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E9845213N 5AP	SIDE WINDO	1.00	C	OWN	13		0

						ОГЛЯДОВА КОПІЯ		
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2020-02-03	Пробіг: 29587	Номер замовлення.: 30061281	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)				
Рахунок	Термін прийомки: 2020-02-03	Пробіг: 29587	Номер замовлення.: 30061281	Номер рахунку.: 32000637	Прим. Технічне обслуговування			
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.)	X	0000		0		
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WN	MOTORÖL 5W30 Longlife VW Norm 507.0	4.70		OWN			0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2019-03-05	Пробіг: 0	Номер замовлення.: 30051924	Підтвердження сервісного обслуговування: Delivery inspection				
#								
1	Опис	Delivery inspection						
2	Прим.							

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок  Термін прийомки: 2019-03-05 Пробіг: 7 Номер замовлення: 30051924 Номер рахунку.: 319001549

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	ÜBI	Übergabe-Inspektion	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5701160	KÜHLMITTEL G13	0.10		OWN			0
2	UMW	UMWELTPLAKETTE	1.00		OWN			0
3	VT	TANKEN/VOLLTANKEN	1.00		OWN			0
4	5964341	SCHEIBENREINIGERZUSATZ (SK)	4.50		OWN	00		0
5	5WN	MOTORÖL Castrol 5W30 Longlife VW No	0.30		OWN			0
6	102348804	FUßMATTEN OCTAVIA III (PETEX)	1.00		OWN			0
7	2910800	KOMBIVERBANDTASCHE TRIO 3 IN 1 DIN	1.00		6	00		0

Записи з 1 по 26 із 26 записів

Попередня 1 Наступна